



BMW X5 M50 X5 F15

🔍 Atrasti 3 īpašnieki

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Ģenerēšanas datums: 02.04.2026

VIN numurs: WBAKS810000G65996

Degviela: Dīzēlis

Gads: 2014

Pārnesumkārbas veids: Automātiskā ātrumkārbā

Bojājumi

⚠ Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 1

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

✅ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

✅ Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 255 085 km.

Juridiskā statusa pārbaude

✅ Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

Zādzība

✅ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par zādzībām.

Dabas stihiju pakļautība

✅ Nav fiksētu problēmu

Nav fiksēti ieraksti par pakļautību dabas stihijām.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus 48 valstīs




Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Fotogrāfijas

Mēs šim transportlīdzeklim atradām 104 fotogrāfijas. Noskenē atskaites kvadrāt kodu (QR), lai tās apskatītu.


12.2022.



06.2024.



08.2024.



09.2024.



Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.



Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

✓ Ieraksti nav atrasti



Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

✓ Ieraksti nav atrasti



Noma

✓ Ieraksti nav atrasti



Policija

✓ Ieraksti nav atrasti



Demonstrācijas

✓ Ieraksti nav atrasti



Autoskolas transportlīdzeklis

✓ Ieraksti nav atrasti

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.




Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.



Kopsavilkums

Policijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude 7 valstīs:  +1

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts?

✓ Ieraksti nav atrasti



Vai tas iepriekš ir zagts?

✓ Ieraksti nav atrasti

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Zagtu transportlīdzekļu datubāzes **pārbaudītas šajās valstīs:**

Čehija Slovenija Rumānija Slovākija Ungārija Itālija Kanāda

Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās paties, vai arī tas būtu iepriekš viltots.


Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 255 085 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 202 343 km
- Atrasts 31 nobraukuma datu ieraksts



"carVertical" secinājumi

Šim transportlīdzeklim ir pieejams 31 nobraukuma ieraksts, kas sniedz pārliecību par tā patiesumu.



Odometra rādījumu ieraksti

01.2014.	18 km
05.2014.	3485 km
11.2014.	11 597 km
01.2015.	15 418 km
03.2015.	20 986 km
11.2015.	34 216 km
01.2016.	37 743 km
05.2016.	44 427 km
11.2016.	53 488 km
03.2017.	64 076 km
11.2017.	71 713 km
12.2017.	73 797 km
02.2018.	78 510 km
03.2018.	80 946 km
11.2018.	93 523 km
03.2019.	103 470 km

Odometra rādījumu ieraksti

05.2019.	108 946 km
12.2019.	123 420 km
01.2020.	128 773 km
07.2020.	136 519 km
09.2020.	138 340 km
03.2021.	154 285 km
05.2021.	156 731 km
10.2021.	165 891 km
03.2022.	182 026 km
11.2022.	195 846 km
03.2023.	198 200 km
03.2024.	239 549 km
09.2024.	240 019 km
03.2025.	247 705 km
03.2026.	255 085 km

Braukšanas paradumi

01.2014. - 11.2016.	■ Braukts normas robežās	1550 km mēnesī
11.2016. - 03.2017.	■ Intensīvi braukts	2647 km mēnesī
03.2017. - 10.2021.	■ Braukts normas robežās	1821 km mēnesī
10.2021. - 03.2022.	■ Intensīvi braukts	3208 km mēnesī
03.2022. - 11.2022.	■ Braukts normas robežās	1692 km mēnesī
11.2022. - 03.2023.	■ Maz braukts	588 km mēnesī
03.2023. - 03.2024.	■ Intensīvi braukts	3389 km mēnesī
03.2024. - 09.2024.	■ Maz braukts	77 km mēnesī
09.2024. - 03.2026.	■ Braukts normas robežās	828 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.



Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija

✓= Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)? Nokārtots Ieraksts atrasts 03.2026. ● Latvija Ir nokārtota tehniskā apskate

↻ Vai tas ir norakstīts? Ieraksti nav atrasti

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?



Uzmanību

Šim transportlīdzeklim atradām 1 ierakstu.



Priekšpuses bojājumi: **Priekšpuse / Bufēris**

02.2016.

Beļģija

Novērtējums

Bojātā puse

Priekšpuse

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

0 € – 500 €

Iespējamais iemesls

Daļēji sedza Kasko

Apraksts

Daļēja bojājumu vērtība, ko sedza Kasko apdrošināšanas polise, par ko ir panākta vienošanās vai veikts vērtējums.

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehānisks bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Novērtējums

Novērtējuma laikā tiek izpētīts transportlīdzeklim nodarīto bojājumu apmērs. Procesa laikā tiek pārbaudīts transportlīdzeklis, lai noteiktu, kāda veida remonts ir nepieciešams, aprēķinātas aptuvenās izmaksas, kā arī nolēmts, vai spēkratu ir iespējams salabot vai arī tas ir atzīstams kā norakstāms.

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Ja transportlīdzeklim ir fiksēti bojājumi, tad remontdarbu izmaksas ir aprēķinātas, balstoties uz to valsti – kā arī valūtu –, kur ir fiksēts bojājums. Tāmes apmērs var atšķirties no tā, ko Tev par līdzvērtīgiem darbiem būtu jāmaksā savā valstī. Lūk, kāpēc.

Remontdarbu izmaksas dažādu valstu ietvaros var būt citādas darba un detaļu izmaksu atšķirību dēļ.

Aptuvenā remontdarbu tāme ir balstīta uz remontu, kas tiek veikts dīlera servisā. Tas parasti ir ievērojami dārgāks, nekā citos autoservisos, kas nav saistīti ar dīlera salonu.

Dabas stihiju pakļautība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir izmantots zonā, kur tobrīd notika dabas stihija.



Nav konstatētas problēmas

Šī transportlīdzekļa atrašanās vieta nav fiksēta dabas stihiju zonā.

Tirgus vērtība


Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.



Kopsavilkums

- Pēdējā zināmā pārdošanas cena: 20 500 €
- Transportlīdzekļa vidējā tirgus vērtība: 24 120 €
- Uzmanies no slēptām problēmām, ja transportlīdzeklis ir pārdots par krietni zemāku cenu nekā pašreizējo vērtību!



●●● Tirgus vērtība
--- Tirgus vērtības intervāls
● Cena

Year Tirgus vērtība ▾ Zemākā tirgus vērtība ▸ Augstākā tirgus vērtība

● 2024 **31 586 €** 23 500 € 36 231 €

● 06.2024. Cena **22 800 €**

● 08.2024. Cena **23 600 €**

● 09.2024. Cena **20 500 €**

● 2025 **24 900 €** 16 990 € 33 890 €

● 2026 **24 120 €** 15 999 € 33 000 €

● 2027 **21 708 €** 14 399 € 29 700 €

● 2028 **19 537 €** 12 959 € 26 730 €

● 2029 **17 583 €** 11 663 € 24 056 €

● 2030 **15 825 €** 10 497 € 21 651 €

● 2031 **14 243 €** 9448 € 19 487 €

● 2032 **12 818 €** 8502 € 17 537 €

● 2033 **11 537 €** 7653 € 15 784 €

Tirgus vērtības papildinformācija

Cenas tendenču prognoze
 Šis transportlīdzeklis pēc 7 gadiem varētu zaudēt -52 % no tā tirgus vērtības.

Nem vērā – prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

Specifikācija un aprīkojums

Transportlīdzekļa fiksētā tehniskā specifikācija un oriģinālais aprīkojums.
 Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.



Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Identifikācija un tehniskās specifikācijas

Marka BMW	Modelis X5 M50	Apraksts X5 M50d
Variants X5 F15	Virsbūves tips Apvidus auto	Ražošanas gads 2014
Dzinēja tilpums 3 l	Dzinēja jauda 280 kW (375 ZS / 381 PS)	Griezes moments 740 Nm
Degvielas tips Dīzelis	Transmisijas tips Automātiskā ātrumkārbā	Piedziņas tips Pilnpiedziņa
Krāsa Melns	Durvju skaits 5	Stūres rata novietojums LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)

Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

S01CA Selection of COP-relevant vehicles

✦ Veikta ar COP saistīta transportlīdzekļu atlase

S0258 Tyres with runflat properties

✦ Ar „Runflat” riepām

S02TB Sport automatic gearbox

✦ Sporta automātiskā pārnesumkārbā

S02VF Adaptive M chassis

✦ Adaptīvā M šasija

S0337 M Sports package

✦ M sporta pakete

S03MC Indiv.roofrailing,mirror-fin.Shadow Line

✦ Individuāli izstrādātas jumta margas un spoguļveida apdare „Shadow Line” stilā, kas nodrošina unikālu izskatu

S0420 Sun protection glazing

✦ Stiklojums aizsardzībai pret saules stariem

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦ Iekšējie un ārējie spoguļi automātiski noliecas, lai samazinātu atspīdumu un uzlabotu redzamību

S0481 Sports seat

✦ Uzstādīti sporta sēdekļi

S0494 Seat heating driver/passenger

✦ Nodrošina sēdekļu apsildīšanu, lai nodrošinātu komfortu gan vadītājam, gan pasažierim

S04MR Interior trim strips, alum. hexagon

✦ Alumīnija sešstūra formas interjera apdare

S0508 Park Distance Control (PDC)

✦ Stāvvietas attāluma kontroles sistēma (PDC) palīdz veikt manevrus stāvvietā.

S0230 Extra package, EU-specific

✦ Iekļauts papildu pakalpojumu pakete atbilstoši ES specifikācijām

S02PA Locking wheel bolt

✦ Riteņu skrūvju fiksēšana

S02V9 BMW LA wheel, M double spoke 468

✦ BMW LA riteņa disks, M dubultspieķu 468

S0302 Alarm system

✦ Signalizācijas sistēma papildu drošībai

S03AG Reversing camera

✦ Reversa kamera

S0413 Luggage compartment net

✦ Tīkls bagāžas nodalījumā lietu sakārtošanai

S0423 Floor mats velours

✦ Velūra grīdas paklājiņi

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

✦ Elektriska sēdekļu regulēšana ar atmiņas funkciju, lai nodrošinātu individuāli pielāgotas sēdekļu pozīcijas

S0493 Storage compartment package

✦ Komplektā ir iekļauts uzglabāšanas nodalījumu komplekts, kas nodrošina ērtus uzglabāšanas risinājumus.

S0496 Seat heating, rear

✦ Aizmugurē sildāmi sēdekļi

S0502 Headlight cleaning system

✦ Aprīkots ar lukturu tīrīšanas sistēmu, lai nodrošinātu redzamību netīros apstākļos

S0534 Automatic air conditioning

✦ Automātiski pielāgo gaisa kondicionēšanas iestatījumus

S0548 Kilometre speedo

✦ Uzstādīts kilometru skaitītājs

S0563 Light package

✦ Gaismas pakete

S05A1 LED fog lights

✦ LED miglas lukturi nodrošina labāku redzamību miglas apstākļos.

S0609 Navigation system Professional

✦ Aprīkots ar navigācijas sistēmu „Professional”, kas nodrošina precīzu un detalizētu navigācijas palīdzību

S0676 HiFi speaker system

✦ Izbaudiet augstas kvalitātes skaņu ar automašīnā uzstādīto HiFi skaļruņu sistēmu.

S06AC Intelligent Emergency Call

✦ Šis transportlīdzeklis ir aprīkots ar video avārijas izsaukuma sistēmu, kas nodrošina papildu drošību ārkārtas situācijās.

S06NS Comfort telephony w/ enhanced Smartphone

✦ Telefonsistēma ar viedtālrunu integrāciju

S0715 M Aerodynamics package

✦ M aerodinamikas pakete

S0775 Headlining anthracite

✦ Galvenais akcents antracīta krāsā

S0877 Omission of non-combined operation

✦ Neapvienotas darbības izlaišana

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Eļļas maiņas intervāls ir 24 mēneši / 30 000 km

S08TF Active pedestrian protection

✦ Lai uzlabotu gājēju drošību, ir integrēta aktīvā gājēju aizsardzības sistēma.

S08V1 Information plate

✦ Informācijas plāksne ar svarīgāko informāciju

SA105 105 Ah AGM battery

✦ Šim transportlīdzeklim ir 105 Ah AGM akumulators, kas nodrošina uzticamu enerģijas padevi.

S0552 Adaptive LED headlight

✦ Aprīkots ar adaptīviem LED lukturiem labākai redzamībai

S0575 Additional 12V sockets

✦ Papildu 12 V rozetes

S05AC High-beam assistant

✦ Palīdz ieslēgt un izslēgt tālās gaismas

S0610 Head-up display

✦ Head-up displejs svarīgai informācijai vadītāja redzes laukā

S0698 Area-Code 2 for DVD

✦ Pieejama DVD funkcionalitāte ar reģiona kodu 2

S06AE Teleservices

✦ Pakalpojumu cenā ir iekļauti teleservisi, kas nodrošina attālinātus pakalpojumus un palīdzību.

S0710 M leather steering wheel

✦ M ādas stūres rats

S0760 High gloss shadow line

✦ Spīdīga ēnu līnija

S0868 Language version, Dutch

✦ Valodas versija iestatīta uz holandiešu valodu

S0886 On-board literature, Dutch

✦ Piedāvāta literatūra holandiešu valodā

S08S3 Automatic locking during starting

✦ Ieslēgšanās laikā tiek aktivizēta automātiskā bloķēšana

S08TH Road sign detection

✦ Ceļa zīmju noteikšana

S0925 Dummy-SALAPA

✦ Transportlīdzeklī esošais Dummy-SALAPA komponents

SLEDE Leather equipment

✦ Ādas apdare

Laikposms

Atradām 17 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

- 01.2014. 🌐 Nezināma valsts

Ražots

Šis transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.

- 04.2014. 🌐 Nezināma valsts


Pirmā reģistrācija

Šis transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

02.2016.  Beļģija


Fiksēts novērtējums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

12.2022.  Beļģija


Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.

03.2023.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

03.2023.  Latvija


Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

03.2023.  Latvija


Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbildību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

03.2024.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

03.2024.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbildību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

03.2024.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbildību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

06.2024.  Latvija

Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.

08.2024.  Latvija

Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.

09.2024.  Latvija

Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.

11.2024.  Latvija


Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.

03.2025.  Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbildību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

01.2026.  Latvija

Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: 10.01.2026

līdz: 09.04.2026

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**

Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atķeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

Padomi, balstoties uz šo atskaiti

Pārbaudi apkopes vēsturi

Nobraukums izskatās atbilstošs. Tagad atliek pārbaudīt, vai auto ir atbilstoši kopts visā tā kalpošanas mūža garumā.

Pārbaudi nobraukumu, ieskatoties apkopes grāmatiņā vai digitalizētos rēķinos.

Pārbaudi svarīgāko detaļu nolietojumu, lai pārliecinātos, ka nobraukums ir atbilstošs norādītajam.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

Veic profesionālu apskati autoservisā

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmkonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.

Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.

Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

Pavaicā apkopes vēsturi

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.

Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.

Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

Pārliecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Pēdējais fiksētais nobraukums: **255 085 km**. Lūk, ko iesakām tālāk.

Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.

Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)

Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

Dodies izmēģinājuma braucienā

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.

Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.

Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

Salīdzini ar citiem auto

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).

Salīdzini cenas

Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.

Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.