




Mercedes-Benz CLS-Class

VIN numurs: WDD2189041A163577

Dīzelis



Ģenerēšanas datums: 15.08.2025

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti

Bojājumi

⚠ Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 3

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

✔ Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 207 870 km.

Juridiskā statusa pārbaude

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

Zādzība

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par zādzībām.

Dabas stihiju pakļautība

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav fiksēti ieraksti par pakļautību dabas stihijām.



+36

Datu avoti

We checked 900+ data sources in 40 countries



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Fotogrāfijas

Mēs šim transportlīdzeklim atradām **69 fotogrāfijas**. Noskenē atskaites kvadrāt kodu (QR), lai tās apskatītu.

05.2020.



06.2020.




07.2020.



07.2021.



08.2022.



Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Vai transportlīdzeklis ticis izmantots kā taksometrs, nomas auto vai citu pakalpojumu sniegšanai? Ņem vērā: šādi transportlīdzekļi vidēji mēdz būt sliktākā tehniskā stāvoklī.



Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



Kravu pārvadāšana

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



Noma

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



Policija

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



Demonstrācijas

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



Autoskolas transportlīdzeklis

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Vai transportlīdzeklis ir fiksēts kā zagsts? Vai tas ir iepriekš zagsts? Vai tas ir atgūts?




Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagsts.



Piezīme

Policijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **9 valstīs**:  +3

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Šobrīd tiek meklēts kā zagsts

✓ Ieraksti nav atrasti



Iepriekš zagsts

✓ Ieraksti nav atrasti


Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Nobraukums

Vai nobraukuma dati ir manipulēti, vai pastāv neatbilstības?

Piezīme

- Pēdējais zināmais nobraukums: 207 870 km
- 13 mileage records found



Odometra rādījumu ieraksti

08.2015.	12 km
03.2016.	26 304 km
09.2016.	50 171 km
05.2017.	75 317 km
02.2018.	99 034 km
10.2018.	124 219 km
07.2019.	151 170 km

Odometra rādījumu ieraksti

05.2020.	163 365 km
11.2020.	167 709 km
07.2021.	177 923 km
11.2021.	185 022 km
08.2022.	194 923 km
11.2022.	207 870 km

Juridiskā statusa pārbaude

Vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate? Vai tas iepriekš ir atzīts kā norakstīts?



"carVertical" secinājumi

Šis transportlīdzeklis ir iepriekš ievests no citas valsts. Tas nozīmē, ka to, iespējams, pārdeva gūto bojājumu dēļ. Tāpat spēkratam var būt citādas funkcijas vai pat vēsture, kas nav fiksēta vietējā tirgū. Pārbaudot datus tajā valstī, no kuras auto ir nācis, kopaina var kļūt skaidrāka.

Juridiskā informācija

✓
○= Tehniskā apskate **Nokārtots** Ieraksts atrasts 11.2022. 🇱🇻 Igaunija Ir nokārtota tehniskā apskate
Derīga līdz: 11.2024.

↻ Norakstīts ✓ Ieraksti nav atrasti Nav datu, ka transportlīdzeklis būtu norakstīts

🌐 Ievests ⚠ Ieraksts atrasts Ieraksts atrasts 10.2022. Ievests 🇱🇻 Igaunija

Bojājumi

Šajā sadaļā vari uzzināt, vai transportlīdzeklis ir iepriekš ticis bojāts vai arī tam ir veikts bojājumu novērtējums. Tāpat vari ielūkoties aptuvenajās remontdarbu izmaksās (ja tādas ir pieejamas).



Uzmanību!


Šim transportlīdzeklim atradām 3 ierakstus



Piezīme

Viegli bojājumi parasti neietekmē transportlīdzekļa drošību un nerada strukturālas problēmas

Bojājumu ieraksti



Priekšpusē bojājumi: **Priekšpuse / Buferis**

Labās puses bojājumi: **Aizmugure / Buferis**

Kreisā aizmugurējā daļa / Buferis

Labā aizmugurējā daļa / Buferis

11.2021.

🇱🇻 Latvija

Novērtējums

Bojātā puse

Priekšpuse

Aizmugure

Aptuvenās remontdarbu izmaksas


501 € – 1500 €

Iespējamais iemesls

Nezināms

Bojājumu grupas

Ārējās virsbūves detaļas



Kreisās puses bojājumi:

Kreisā puse / Priekšējās durvis

Priekšpusē bojājumi:

Priekšpuse / Buferis

Kreisā priekšējā daļa / Buferis

07.2022.

Latvija

Bojājumi

Bojātā puse

Kreisā puse

Priekšpuse

Aptuvenās remontdarbu izmaksas

501 € – 1500 €

Iespējamais iemesls

Nezināms

Bojājumu grupas

Ārējās virsbūves detaļas



11.2024.

Latvija

Bojājumi

Aptuvenās remontdarbu izmaksas

Nezināms

Iespējamais iemesls

Nezināms

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehānisks bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Novērtējums

Novērtējuma laikā tiek izpētīts transportlīdzeklim nodarīto bojājumu apmērs. Procesa laikā tiek pārbaudīts transportlīdzeklis, lai noteiktu, kāda veida remonts ir nepieciešams, aprēķinātas aptuvenās izmaksas, kā arī nolemts, vai spēkratu ir iespējams salabot vai arī tas ir atzīstams kā norakstāms.

Bojājumi

Bojājums attiecas uz jebkādu ārēju apstākļu ietekmi uz transportlīdzekli, piemēram, skrāpējumi, buktes vai salauztas detaļas. Bojājumi var rasties avārijas, laikapstākļu, zādzības vai citu notikumu rezultātā. Tāpat bojājumi var ietekmēt automašīnas izskatu vai arī veiktspēju.

Aptuvenās remontdarbu izmaksas

Kad transportlīdzekļa gūtais bojājums tiek novērtēts, tiek sagatavota remonta tāme tās valsts valūtā, kur bojājums ir izskatīts. Tādēļ izmaksas var būt atšķirīgas no gaidītā. Tā var būt, jo:

valstī vai štatā, kurā ir novērtēts transportlīdzekļa bojājums, varētu būt augstākas vai zemākas remontdarbu izmaksas nekā Tavā valstī (rezerves daļu un darba izmaksas katrā reģionā atšķiras);

tāme ir aprēķināta, balstoties uz sertificētu autoservisu izmaksām, kas parasti var būt augstākas.

Dabas stihiju pakļautība

Vai transportlīdzekļa atrašanās vieta ir reģistrēta dabas stihijas zonā?



Nav konstatētas problēmas

Transportlīdzekļa atrašanās vieta dabas stihijas zonā netika reģistrēta

Specifikācija un aprīkojums

Transportlīdzekļa fiksētā tehniskā specifikācija un oriģinālais aprīkojums.

Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.



Piezīme

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Identifikācija un tehniskās specifikācijas



Marka

Mercedes-Benz



Modelis

CLS-Class



Apraksts

CLS 250 D



Variants

d



Virsbūves tips

Apvidus auto



Modeļa gads

2015



Dzinēja tilpums

2,2 l



Degvielas tips

Dīzelis



Transmisijas tips

Automātiskā ātrumkārbā



Krāsa

Pelēks



Stūres rata novietojums

LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)



Cilindru skaits

4



Ātrumu skaits

9



Modeļa gadu diapazons

2014



Paaudze

218

Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

02B OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-

GERMAN

🌟 Lietošanas instrukcija un apkopes buklets vācu valodā

05U REMOTE ONLINE

🌟 Attālināti tiešsaistes pakalpojumi

064 CONTROL CODE, SOLENOID VALE M651

- ✦ kontrols kods elektromagnētiskajam vārstam M651

110 FUEL QUANTITY FOR SELF-PICKUPS

- ✦ Degvielas daudzuma indikators pašizkraušanaī

1U2 SC-TECHNICAL FURTHER DEVELOPMENT OF ENGINE/EVO

- ✦ Motora tehniskā attīstība

229L GERMANY

- ✦ Vācijai ražots transportlīdzeklis

249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

- ✦ Automātiska atpakaļskata spoguļa un sānu spoguļu aptumšošana

258 COLLISION WARNING SYSTEM WITH FCW-STOP ACTIVE BRAKE APPLICATION

- ✦ Sadursmes brīdinājuma sistēma ar aktīvu bremsēšanu

260 MODEL BADGE ON TRUNK LID - OMISSION

- ✦ Uz bagāžnieka vāka nav modeļa emblēmas

291 AIRBAG FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER, PELVIS AIRBAG

- ✦ Gaisa spilveni vadītājam un priekšējam pasažierim

2U1 RADIATOR SHUTTER

- ✦ Ietver radiatora slēģi

309 CUP HOLDER

- ✦ Aprīkots ar krūzes turētāju

350 COMMUNICATION NAVIGATION SYSTEM (CNS), INFORMATION COMMUNICATION SYSTEM (ICS), ECALL EUROPE EMERGENCY CALL SYSTEM

- ✦ Sakaru un navigācijas sistēma ar ārkārtas izsaukuma funkciju

3U1 HEAD UNIT FOR EUROPE/CIS STATES/MONGOLIA

- ✦ Izklaides galviņas ierīce, kas konfigurēta Eiropai/NVS valstīm/Mongolijai

06U MERCEDES CONNECT ME STANDARD SERVICES

- ✦ Mercedes Connect Me standarta pakalpojumi

117 PAPER MANAGEMENT FOR ROWI CERTIFICATION

- ✦ Sertifikācijas papīra pārvaldības sistēma

228 ADDITIONAL WARM WATER HEATING

- ✦ Papildu siltā ūdens sildīšanas sistēma

235 ACTIVE PARKING ASSIST

- ✦ Aktīvā parkošanās palīgsistēma

255B MB-MOBILIO WITH DSB AND GGD

- ✦ Mobilais serviss ar remonta un avārijas palīdzību

25P FLOTTENPAKET

- ✦ Autoparka pakete (autoparka pakete)

287 THROUGH-LOADING FEATURE

- ✦ Iekraušanas caur aizmuguri funkcija aizmugurē

294 KNEEBAG

- ✦ Iekļauta ceļgalu spilvena aizsardzība

2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

- ✦ Ražots Vācijas Federatīvajā Republikā

332B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN

- ✦ Instrumentu paneļa valoda vācu valodā

3P2 PRICE DISCOUNT FOR QUANTITY DISCOUNT CUSTOMERS

- ✦ Atlaides klientiem, kas iegādājas daudzumus

421 9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

- ✦ Deviņu pakāpju automātiskā pārnenumkārbā

474 DIESEL PARTICULATE FILTER

✦ Iekļauts dīzeļdegvielas daļiņu filtrs

486 SPORTS SUSPENSION

✦ Sporta balstiekārta

500 ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

✦ Ārējie spoguļi, kas elektriski salokāmi

513 ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

✦ Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma

550 TRAILER COUPLING

✦ Piekabes sakabes funkcija

58U HEADLINER, GRAY FABRIC

✦ Priekšējā apdare no pelēka auduma

628 AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)

✦ Automātiskā tālās gaismas kontrole

6P5 CONTROL CODE FOR SALES

✦ Pārdošanas vajadzībām izmantotais kontroles kods

701A LEATHER COMBINATION - BLACK/ANTHRACITE

✦ Melnas/antracīta ādas apdares kombinācija

775U IRIDIUM SILVER - METALLIC FINISH

✦ Krāsots ar iridija sudraba metālisku apdari

815 SINGLE DVD DRIVE

✦ Transportlīdzeklis aprīkots ar vienu DVD disku

873 SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

✦ Apsildāmi vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļi

927 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

✦ Izplūdes sistēma, kas atbilst Euro 6 tehnoloģijai

B03 DIRECT STARTING / ECO START/STOP FUNCTION

✦ Tiešās iedarbināšanas un ekoloģiskās palaišanas/izslēgšanas funkcija

475 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

✦ Riepu spiediena kontroles sistēma

4U7 VOLTAGE DIP PROTECTION FOR START-STOP SYSTEM

✦ Starta-stop sistēmas aizsardzība

502 MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

✦ Bezmaksas karšu atjauninājumi vairākus gadus

531 COMAND APS NTG5/NTG5.5

✦ Comand APS navigācijas sistēma

580 AIR-CONDITIONING SYSTEM

✦ Aprīkota gaisa kondicionēšanas sistēma

61V INVALID SPEED/LOAD INDEX 99Y XL + 97Y

✦ Nederīgs ātruma/kravnesības indekss 99Y XL + 97Y

642 DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC

✦ Dinamiskie LED lukturi labās puses kustībai

700A LEATHER COMBINATION

✦ Ādas apdares kombinācija

736 TRIM ELEMENTS - BLACK ASH WOOD

✦ Interjera apdares elementi no melnā oša koka

806 YOM X5/1

✦ Ražošanas gads X5/1

840 GLAS DUNKEL GETÖNT

✦ Tumši tonēts stikls

915 FUEL TANK WITH INCREASED CAPACITY VOLUME 2

✦ Lielākas ietilpības degvielas tvertne

969 EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

✦ Euro 6 tehnoloģiju reģistrācijas dokuments

B09 REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC CLUTCH

✦ Aukstumnesēja kompresors ar magnētisko sajūgu

B24 REMOTE CONTROL FOR AUXILIARY HEATING

✦✦ Papildu apkures sistēmas tālvadības pults

F218 MODEL SERIES 218

✦✦ Transportlīdzekļa modeļa sērija identificēta kā 218

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

✦✦ Aprīkots ar automātisko transmisiju

HA REAR AXLE

✦✦ Aizmugurējās ass konfigurācija

K13 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

✦✦ Servisa intervāla kontroles kods 25000 KM

M014 ENGINE UPRATED

✦✦ Uzlabotās dzinēja specifikācijas

M22 DISPLACEMENT 2.2 LITER

✦✦ Motora darba tilpums 2,2 litri

N1C PLANT CONTROL CODE

✦✦ Augu kontroles kods

N3A PLANT CONTROL CODE

✦✦ Iekārtas kontroles koda apzīmējums

P96 EXTERIOR SPORT PACKAGE

✦✦ Pakete, kas uzlabo automobiļa ārējo sportisko izskatu.

R71 LIGHT-ALLOY WHEEL 10-SPOKE DESIGN 18" MIXED TIRES

✦✦ 18 collu vieglmetāla vieglmetāla diski ar 10 radzēm un jauktām riepām.

U72 DVD PLAYER WITH REGION CODE 2 EUROPE, JAPAN

✦✦ DVD atskaņotājs ar reģiona kodu 2 izvēlētajiem reģioniem

VL LEFT FRONT AXLE HALF

✦✦ Kreisā priekšējā tilta montāža

B54 COM MODULE (AVAILABLE AS OF PRODUCTION 10/2012),

LIVE TRAFFIC INFORMATION

✦✦ COM modulis tiešraides satiksmes informācijai

FX SPECIAL VERSION

✦✦ Īpašā versija

GA7 AUTOMATIC TRANSMISSION

✦✦ Automātiskā pārnesumkārbā iekļauta

K11 ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

✦✦ Adaptīvā bremžu gaisma ar mirgošanas funkciju

L LEFT-HAND DRIVE

✦✦ Kreisās piedziņas konfigurācija

M020 BLUETEC

✦✦ Ietver BlueTEC tehnoloģiju

M651 INLINE 4-CYLINDER DIESEL ENGINE M651

✦✦ Rindu 4 cilindru dīzeļdzinējs, modelis M651

N2C PLANT CONTROL CODE

✦✦ Augu kontroles kods

P49 MIRROR PACKAGE

✦✦ Spoguļu paketes specifikācija

R01 SUMMER TYRES

✦✦ Aprīkotas vasaras riepas

U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

✦✦ Aizmugurējo drošības jostu stāvokļa indikators

U77 BLUETEC SCR DIESEL EXHAUST GAS CLEANING, GENERATION 2

✦✦ BlueTEC SCR dīzeļdegvielas izplūdes gāzu attīrīšanas sistēma, 2. paaudze

VR RIGHT FRONT AXLE HALF

✦✦ Priekšējā labā tilta montāža

1A6 4-CYL. DIESEL CONVERTER

✦ Dīzeļdzinējs ar 4 cilindriem

2A2 CONVERTER VERSION 3

✦ Iekļauts pārveidotājs 3. versija

3A7 ASSEMBLY, ACTUATORS (THREE WHEELS)

✦ Trīs riteņu piedziņas mehānismu komplekts

6A4 JOINT FLANGE W/ GW 120 / 4, 4-ARM X 120

✦ Četru zaru savienojuma atloks ar īpašiem izmēriem

A045 OIL OFFSET QUANTITY +450GR OIL

✦ Papildu 450 g eļļas ietilpība

G011 TRANSMISSION CODE VERSION 11

✦ Pārraidēšanas koda versija 11

20A EHS GENERATION

✦ Elektroniskā stabilitātes ģenerēšana

343K MEASURE PACKAGE CONTROLLER UNIT TRANSMISSION PARTS

✦ Iepakojums, kas satur kontroliera bloka transmisijas daļas

5A1 ELECTROHYDRAULIC CONTROLLER UNIT-CONVERTER

✦ Konvertora elektrohidrauliskā vadības ierīce

7A1 DIFFERENT LENGTH OF TORQUE CONVERTER HOUSING

✦ Griezes momenta pārveidotāja korpuss ar dažādu garumu

A09 CO2 OFFENSIVE

✦ Izslēgta izmešu kontroles sistēma


Laikposms

Atradām 18 ierakstus.


Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

● 08.2015.  Nezināma valsts**Pirmā reģistrācija**

Ierakstā fiksētas administratīvas darbības. Tās var būt saistītas ar īpašumtiesību un dokumentu maiņu un citiem gadījumiem.

● 05.2020.  Vācija**Bija pārdošanā**

Ieraksts izveidots, jo tika fiksēts, ka transportlīdzeklis ir pārdošanā noteiktā tirgū. Dažreiz pārdevēja valsts (vai štats) neatbilst transportlīdzekļa atrašanās vietai.

● 11.2020.  Latvija**Mainītas īpašumtiesības**

Norādītajā valstī (vai štatā) ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai pagarināšana. Taču šīs izmaiņas var būt arī formālas. Piemēram, līzings saistību pārreģistrācija un citi dati.

● 11.2020.  Latvija**Bija reģistrēts**

Ierakstā fiksētas administratīvas darbības. Tās var būt saistītas ar īpašumtiesību un dokumentu maiņu un citiem gadījumiem.

11.2020.  Latvija

Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

07.2021.  Latvija

Bija pārdošanā

Ieraksts izveidots, jo tika fiksēts, ka transportlīdzeklis ir pārdošanā noteiktā tirgū. Dažreiz pārdevēja valsts (vai štats) neatbilst transportlīdzekļa atrašanās vietai.

08.2021.  Latvija

Bija apdrošināts

Šis transportlīdzeklis bija apdrošināts norādītajā valstī (vai štatā). Ierakstā var būt fiksēta informācija par apdrošināšanas veidu (OCTA, KASKO utt.), kā arī polišu atjaunošanu.

No: 10.08.2021

līdz: 09.11.2021

11.2021.  Latvija

Fiksēts novērtējums

Ir fiksēts, ka transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts novērtējums. Lūdzu, dodies uz sadaļu "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

11.2021.  Latvija

Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

07.2022.  Latvija

Fiksēts bojājums

Mums ir pamatotas aizdomas, ka konkrētajā valstī (vai štatā) šis transportlīdzeklis tika atzīts par bojātu. Vairāk informācijas sadaļā "Bojājumi".

08.2022.  Latvija

Bija pārdošanā

Ieraksts izveidots, jo tika fiksēts, ka transportlīdzeklis ir pārdošanā noteiktā tirgū. Dažreiz pārdevēja valsts (vai štats) neatbilst transportlīdzekļa atrašanās vietai.

10.2022.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Norādītajā valstī (vai štatā) ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai pagarināšana. Taču šīs izmaiņas var būt arī formālas. Piemēram, līzinga saistību pārreģistrācija un citi dati.

10.2022.  Igaunija


Ticis ievests

Transportlīdzeklis ir ievests norādītajā valstī.

10.2022.  Igaunija

Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

10.2022.  Igaunija


Bija reģistrēts

Ierakstā fiksētas administratīvas darbības. Tās var būt saistītas ar īpašumtiesību un dokumentu maiņu un citiem gadījumiem.

11.2022.  Igaunija


Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

11.2024.  Latvija

Fiksēts bojājums

Mums ir pamatotas aizdomas, ka konkrētajā valstī (vai štatā) šis transportlīdzeklis tika atzīts par bojātu. Vairāk informācijas sadaļā "Bojājumi".

08.2025.  Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Norādītajā valstī (vai štatā) ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai pagarināšana. Taču šīs izmaiņas var būt arī formālas. Piemēram, līzinga saistību pārreģistrācija un citi dati.



+36

Datu avoti

We checked 900+ data sources in **40 countries**



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atņeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirklums.



Ieskaties spēkrata vēsturē

Šo Tu jau paveici – tā tik turpināt! Lūk, ko iesakām tālāk.

- Izmanto šīs sadaļas padomus, kad apskati auto klātienē.
- Atņeksē ikkatru izpildīto padomu, lai pārliecinātos, ka nepalaid garām ko svarīgu.



Veic profesionālu apskati autoservisā

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

- Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.
- Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.
- Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.



Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

Pārliecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Lūk, ko iesakām tālāk.

- Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.
- Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)
- Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.



Pavaicā apkopes vēsturi

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

- Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.
- Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksnas vai ķēde.
- Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta



Dodies izmēģinājuma braucienā

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

- Izbrauc uz šosejas
- Brauc pa bedrainu vai nelīdzenu ceļu.
- Brauc pilsētas satiksmē.
- Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.
- Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.



Salīdzini ar citiem auto

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

- Tiešaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).
- Salīdzini cenas
- Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.
- Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.